
* JT-H580/581 OSイメージ リリースノート *
* リリース日：4月19日以降に基本システム更新サービス提供サーバから配信致します。*
* 提供元：パナソニック システムネットワークス株式会社 *

①ビルド番号
08.0106

②適用対象機種
1) JT-H580VTRAJ
2) JT-H580VTRGJ
3) JT-H581VTC AJ
4) JT-H581VTC DJ

③改版内容

【08.0104からの修正点】

- 1) Bluetoothヘッドセットの自動接続チェックボックスの設定が反映されないことがある問題に対処しました。
 - 2) マイク入力レベルの設定を音声検索機能(Google標準搭載アプリ)に適合させて最適化しました。
 - 3) VPN接続状態でシャットダウンを行うとVPN接続が正しく切断できない問題に対処しました。
 - 4) 標準ブラウザで連続してダウンロードすると失敗することがある問題に対処しました。
 - 5) NFCがごく稀にカード認識できない問題に対処しました。
 - 6) Ethernet設定のショートカット作成時に異常終了する場合がある問題に対処しました。
- (注) 以降は、JT-H580VTシリーズのみに適用されます。
- 7) ワイヤレスキーを無効化できる設定機能を追加しました。
 - 8) SIMロック解除画面で表示されるメッセージを変更しました。
 - 9) 閉域網3Gネットワーク使用時で、網側から切断された際に再接続できない事がある問題に対処しました。
- (注) 以降は、JT-H581VTシリーズのみに適用されます。
- 10) GPS ON状態で、ごく稀に消費電流が増える問題に対処しました。
 - 11) デジタイザの補正方法を調整しました。

④OSイメージファイル情報

適用対象機種	ファイル名	サイズ
1) および2)	PS000000A000000012920106_0104.dat	10,121,360
3) および4)	PS000001A000000012540106_0104.dat	9,943,159

<ソフトウェア更新時の注意事項>

- ソフトウェア更新を行う際には、以下の点にご注意の上で実施してください。
- ①実施前には必ずデータのバックアップを行ってください。更新に失敗した際にデータを復元できない可能性があります。
 - ②端末のバッテリー充電を十分(50%以上)に行なった上で実行してください。バッテリー残量が少ない場合には、更新が実行できません。
 - ③更新時にはmicroUSBケーブルでのパソコン接続(MTP接続、ADB接続)を行わない状態で実施してください。接続した状態でソフトウェア更新を行うと、更新に失敗する場合があります。

以上