

CF-B10[A/B/P/C/D], CF-F10, CF-S10[A/B/C/D] シリーズ  
CF-N10[A/B/C/D], CF-J10[P/Q/A/B/C/D/R/S], CF-C1 シリーズ  
CF-F9, CF-S9, CF-N9, CF-J9, CF-Y9, CF-W9, CF-T9 シリーズ  
CF-F8, CF-S8, CF-N8, CF-Y8, CF-W8, CF-T8 シリーズ  
(Windows 7(32bit/64bit)/Windows Vista (32bit/64bit)/Windows XP)  
ピークシフト制御ユーティリティ V1.02 インストール手順書

公開日 2012/02/28

本書では、上記機種を Windows 7 (32bit/64bit) /Windows Vista(32bit/64bit)/Windows XP  
でお使いのお客様のために、ピークシフト制御ユーティリティ V1.02 をインストールする手順  
について説明します。

#### 【ご注意】

- ・ ピークシフト制御ユーティリティ V1.00、あるいは V1.01 から本バージョンに更新され  
た場合は、V1.00、あるいは V1.01 で使用されていた設定は V1.02 には引き継がれませ  
ん。V1.02 をインストール後、再度設定を行ってください。
- ・ 手順書に記載しました画面は、Windows 7 の画面になります。  
Windows Vista / Windows XP では多少の差異があります。
- ・ ピークシフト制御ユーティリティのインストールプログラムを実行する際は、必ず「**コ  
ンピューターの管理者**」の権限のユーザーでログオンしてください。(ユーザーの簡易  
切り替え機能を使わずにコンピューターの管理者の権限でログオンして操作してくだ  
さい。)

#### 【お願い】

ピークシフト制御ユーティリティのインストールを行う際には、以下の事項をお守りく  
ださい。

- ・ AC アダプター、および十分に充電されたバッテリーパックを接続しておいてください。
- ・ USB 機器、PC カード等の周辺機器はすべて外してください。
- ・ ピークシフト制御ユーティリティインストールプログラム以外のアプリケーションソ  
フトはすべて終了してください。

#### 【インストール方法】

ピークシフト制御ユーティリティのインストールは下記の流れで行います。

1. ピークシフト制御ユーティリティ V1.02 のダウンロードと展開
2. ピークシフト制御ユーティリティ V1.00、あるいは V1.01 のアンインストール
3. ダウンロードしたピークシフト制御ユーティリティ V1.02 のインストール
4. バージョンの確認とピークシフト制御の実行

ピークシフト制御ユーティリティのインストールは、必ず最後まで行ってください。途中で中  
断した場合、正常動作は保証できません。

## 1. ピークシフト制御ユーティリティのダウンロードと展開


ピークシフト制御ユーティリティをインストールするためには、まずダウンロードページに掲載されているプログラムをダウンロードした後、対象機種の Windows 上で実行し、展開先フォルダにファイルを展開します。

掲載されているプログラム：


Windows 7(32ビット/64ビット) /Windows Vista(32bit/64bit)/Windows XP 共通)：

**psctrl\_v102113.exe**


- (1) ダウンロードしたプログラムをダブルクリックして実行します。
- (2) 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。
- (3) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、「はい」をクリックしてください。



- (4) 展開先フォルダを設定する画面が表示されます。展開先フォルダは、プログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。(変更する場合は、必ず、本体のハードディスク上のフォルダを指定してください。展開先フォルダは標準では「c:\util2\psctrl\_v102」が設定されています。)「OK」をクリックしてください。




- (5) しばらくして展開が完了すると、展開先フォルダが開きます。



## 2. ピークシフト制御ユーティリティ V1.00、あるいは V1.01 のアンインストール


※以下の手順は、V1.00、あるいは V1.01 をすでにお使いになられているお客様のみの手順になります。V1.00、あるいは V1.01 をお使いになられていないお客様は、3. の手順に進んでください。

- (1) 1. で展開した展開先フォルダの [setup] (拡張子を表示している場合は、setup.exe) をダブルクリックします。




- (2) 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。


- (3) 「ファイル削除の確認」画面で「OK」をクリックします。




(4) 「セットアップステータス」画面が表示されます。しばらくそのままお待ちください。



(5) しばらくすると、「アンインストール完了」画面が表示されますので、「完了」をクリックします。




※以下の画面が表示された場合は、「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選択し、[完了]を選択してください。コンピューターが自動的に再起動されます。  
(「いいえ、後でコンピュータを再起動します。」を選択された場合は、必ずコンピューターの再起動をした上で、次の手順にすすんでください。)




### 3. ダウンロードしたピークシフト制御ユーティリティのインストール

以下の手順にしたがって、ピークシフト制御ユーティリティをインストールしてください。


- (1) 1. で展開した展開先フォルダの[setup]（拡張子を表示している場合は、setup.exe）をダブルクリックします。




- (2) 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。
- (3) 「ピークシフト制御ユーティリティ セットアップへようこそ」画面で「次へ」をクリックします。



- (4) 「セットアップステータス」画面が表示されます、しばらくそのままお待ちください。




- (5) しばらくすると、「InstallShield Wizard の完了」画面が表示されます。  
「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選択し、[完了]をクリックしてください。  
（「いいえ、後でコンピュータを再起動します。」を選択された場合は、再起動するまでピークシフト制御ユーティリティは起動されません。）




- (6) コンピューターが自動的に再起動します。  
これでピークシフト制御ユーティリティのインストール作業は以上で完了です。

#### 4. バージョンの確認とピークシフト制御の実行


- (1) タスクトレイメニューよりピークシフト制御ユーティリティのアイコンを右クリックします。タスクトレイにピークシフト制御ユーティリティのアイコンが表示されていない場合は下図の[△]のアイコンをクリックすることで表示されます。



- (2) タスクトレイメニューから[バージョン情報(V)]を選択します。




- (3) バージョン情報ダイアログが表示されます。  
バージョンが「V1.02L13」と表示されていれば、正しくインストールされています。





- (4) ピークシフト制御ユーティリティは、インストール時は[無効(D)]に設定されています。  
ご使用される場合は、タスクトレイメニューより[有効(E)]を選択してください。



- ※1 V1.00、あるいはV1.01から更新された場合は、V1.00、あるいはV1.01の設定はV1.02には引き継がれません。[設定(S)...]より元の設定をおこなってください。
- ※2 ピークシフト制御ユーティリティの使用方法については、[ヘルプ(H)]をご参照ください。

以上