
* JT-H580/581 OSイメージ リリースノート *
* リリース日：9月5日以降に基本システム更新サービス提供サーバから配信致します。 *
* 提供元：パナソニック システムネットワークス株式会社 *

①ビルド番号
08.0103

②適用対象機種
1) JT-H580VTRAJ
2) JT-H580VTRGJ
3) JT-H581VTC AJ
4) JT-H581VTC DJ

③改版内容

【08.0101からの修正点】

- 1) 拡張設定の時刻情報提供サーバ（NTPサーバ）アドレスを省略できるようにしました。
本設定によりNTPサーバに対するパケット送信を完全に停止できます。
- 2) アプリケーション間連携機能（Intent）が正しく動作しない場合がある問題に対処しました。
- 3) VPN接続終了時に切断パケットが送信されない問題に対処しました。
- 4) Bluetooth接続機能を持つ一部のバーコード入力機器で切断が発生する問題に対処しました。
- 5) 暗所におけるカメラ撮影のオートフォーカス速度を改善しました。
（注）JT-H580VTシリーズのみ
- 6) セキュリティパッチを適用しました。
Googleセキュリティパッチ番号：CVE-2012-2110、CVE-2012-2808
- 7) バイブ振動が判別しにくいという事象を改善しました。
- 8) OSイメージファイルを一括更新できる機能を追加しました。
- 9) 一部の地域で3G通信が安定しない問題に対処しました。

④OSイメージファイル情報

適用対象機種	ファイル名	サイズ
1) および2)	PS000000A000000011230103_0101.dat	18,677,638
3) および4)	PS000001A000000010860103_0101.dat	20,031,987

<ソフトウェア更新時の注意事項>

- ソフトウェア更新を行う際には、以下の点にご注意の上で実施してください。
- ①実施前には必ずデータのバックアップを行ってください。更新に失敗した際に、データを復元できない可能性があります。
 - ②端末のバッテリー充電を十分（50%以上）に行なった上で実行してください。
バッテリー残量が少ない場合には、更新が実行できません。
 - ③更新時にはmicroUSBケーブルでのパソコン接続（MTP接続、ADB接続）を行わない状態で実施してください。接続した状態でソフトウェア更新を行うと、更新に失敗する場合があります。

以上