
* JT-H580/581 OSイメージ リリースノート *
* リリース日：11月21日以降に基本システム更新サービス提供サーバから配信致します。 *
* 提供元：パナソニック システムネットワークス株式会社 *

①ビルド番号
08. 0104

②適用対象機種
1) JT-H580VTRAJ
2) JT-H580VTRGJ
3) JT-H581VTCAJ
4) JT-H581VTCDJ

③改版内容

【08. 0103からの修正点】

- 1) USB Ethernet で固定アドレス利用時に、DNSアドレスが8.8.8.8に固定されてしまう問題に対処しました。
- 2) ソフトウェア更新が実行できない場合がある問題に対処しました。
- 3) セキュリティパッチを適用しました。
Googleセキュリティパッチ番号：CVE-2012-2838、CVE-2012-2839
(注) 以降は、JT-H580VT(3G通信対応モデル)のみに適用されます。
- 4) 3G通信利用時の省電力化対応により、バッテリー消費量を軽減しました。
- 5) 一部のSIMが利用できない問題に対処しました。
- 6) 3G通信利用時の再接続性を改善しました。
- 7) 3Gアイコン表示と機器動作が不一致となる場合がある問題に対処しました。

④OSイメージファイル情報

適用対象機種	ファイル名	サイズ
1) および2)	PS000000A000000011540104_0103. dat	9,094,710
3) および4)	PS000001A000000011430104_0103. dat	8,923,905

<ソフトウェア更新時の注意事項>

- ソフトウェア更新を行う際には、以下の点にご注意の上で実施してください。
- ①実施前には必ずデータのバックアップを行ってください。更新に失敗した際に、データを復元できない可能性があります。
 - ②端末のバッテリー充電を十分(50%以上)に行なった上で実行してください。バッテリー残量が少ない場合には、更新が実行できません。
 - ③更新時にはmicroUSBケーブルでのパソコン接続(MTP接続、ADB接続)を行わない状態で実施してください。接続した状態でソフトウェア更新を行うと、更新に失敗する場合があります。

以上