

Sierra 社製ワイヤレス WAN モジュール (EM73xx / MC73xx) 搭載機種対象
GPS Week Rollover 対策ツール実施手順書

公開日 2019/10/8

【ご注意】

- ・ AC アダプタと十分に残量のあるバッテリーパックを装着した状態で実施してください。
- ・ アップデートを実行する際は、必ず「管理者」の権限のユーザーでサインインしてください。(ユーザーの切り替え機能を使わずに**コンピューターの管理者の権限でサインイン**して操作してください。)
- ・ 下記のファームウェア情報を持つ Wireless WAN モジュールが対象です。(*)
ファームウェアバージョン : SWI9X15C_05.xx

(*) ファームウェアのバージョンは、以下の手順でご確認ください。

Windows8.1以降

1. 【Windows】キーを押す。
2. 「設定」－「ネットワークとインターネット」－「携帯電話」－「詳細オプション」を選択する。
3. 「ファームウェア」の欄を確認する。

Windows7

1. 【Windows】キーを押す。
2. 「コンピューター」を右クリックし、「管理」を選択する。
3. 「デバイスマネージャー」－「モデム」－「Sierra Wireless WWAN Modem」を右クリックし、「プロパティ」を選択する。
4. 「診断」タブにて、「モデムの照会」を選択する。
5. 「モデム情報」の「応答」にある「Revision:」の欄を確認する。

(*) ファームウェアのバージョンが SWI9X15C_05.xx 未満 (SWI9X15C_04.xx 等) の場合の対応は未定です。

【手順】

ツールの展開

1. 73xx_GPS_Rollover_2019_Tool.exe を PC にコピーする。
2. 73xx_GPS_Rollover_2019_Tool.exe をダブルクリックして実行する。
3. ユーザーアカウント制御が表示されるので[はい]を選択する。
4. 使用許諾契約が表示されるので、内容をよく読み[はい]を選択する。
5. 展開先フォルダが表示されるので、よければ[OK]を選択する。
(デフォルトの展開先 c:\util\tools\GPS_Rollover_2019)
6. フォルダが展開されるまで待ちます。(数十秒かかる場合もあります。)

ツールの実行

1. MC73xx_GPS_Rollover_2019_EXE.exe をダブルクリックして実行する。
2. ユーザーアカウント制御 が表示されるので[はい]を選択する。
3. コマンドプロンプトが表示されるので、1分ほど待つ。
完了後、コマンドプロンプトは自動で閉じます。(Windows10 Ver.1903 の場合)
4. Press Enter to continue ... と表示された場合は、
Firmware image download succeeded.
Final Firmware update succeeded.
と途中に表示されていることを確認し、[Enter]を押して閉じる。

ツールを実行しても、ファームウェアのバージョンに変化はありません。

以上