

# Panasonic FZ-S1 更新ソフトウェア

## リリースノート

### 1. 概要

対象機種	FZ-S1AV***AM, FZ-S1AB***AM, FZ-S1AJ***AJ
ビルド番号	17-01-200-107
対象 OS	10.0
登録名	DP1907_1701200000_107.zip
PC 用 PaRC ツールバージョン	5.0.3.0
PC 用 Web Console バージョン	1.1.0.0
OEM Config アプリケーションバージョン (Google Play 掲載アプリケーション)	5.0.0
ソフトウェアインテグレータ APIドキュメント	1.3

### 2. お知らせ

ビルド番号が 17-01-200-107 以降の端末に対して、17-01-200-107 よりも前のビルド番号へのダウングレード出来ません

### 3. 改版内容

ビルド番号 (17-01-200-100) からの改版内容は以下になります。

#### **新規機能**

- ガジェットメニュー内の Power supply メニューを変更できるように Staging 機能を改善

#### **セキュリティ更新**

- アンドロイドセキュリティパッチ (2021 年 4 月対応)  
<https://source.android.com/security/bulletin/2021-04-01>

## **改修課題**

- バッテリーウォームスワップ中の緑点灯中にバッテリーレバーのロックが解除されると、バッテリーウォームスワップがまれに失敗する問題を改善
- 起動後 10 分間サスペンドに入ることができず、ウォームスワップエラーが発生する問題を改善
- 4K-DCI プレビューが撮影動画とアスペクト比と一致しない問題を改善
- パスワードロック画面で上下にスワイプした後、キーボードが表示されない問題を改善
- 電源 OFF プロセス中にまれに再起動してしまう問題を改善
- 保存先が SD カードの場合、SD カードアンマウント・マウント後にカメラ撮影データがプレビューされない問題を改善
- リアカメラの撮影にて、緑色背景時のホワイトバランスを改善
- まれに「カメラが停止しました」が表示されカメラが使用できない問題を改善
- セットアップウィザードからモバイル管理登録後、システムナビゲーションが 2 ボタンナビゲーションになる問題を改善
- ロケーション割り込みが原因でバッテリーウォームスワップが失敗する可能性がある問題を改善
- 端末アプリからモジュール FW 更新できない問題を改善 (北米向けモデル)
- 一部のキャリアネットワーク登録中のデータ接続課題の修正
- PaRC 以外で作成したデータ読み込み時に KittingTool2 アプリがクラッシュする問題を改善
- Kiosk モードで設定メニューを抑止した状態で音量調整画面から設定メニューが起動できる課題の修正
- Hardware diagnostic アプリケーションの Battery Health のタイムスタンプが不正になる課題の修正