

# Panasonic FZ-S1 更新ソフトウェア

## リリースノート

### 1. 概要

対象機種	FZ-S1A****A*
ビルド番号	17-01-200-154
対象 OS	Android™ 10
登録名	DP1907_1701200000_154.zip
PC 用 PaRC ツールバージョン	6.0.4.0
PC 用 Web Console バージョン	1.2.0.0
OEM Config アプリケーションバージョン (Google Play 掲載アプリケーション)	6.0.0
ソフトウェアインテグレータ API ドキュメント	1.6

### 2. お知らせ

**ビルド番号が 17-01-200-154 以降の端末に対して、17-01-200-154 よりも前のビルド番号へのダウングレード出来ません**

### 3. 改版内容

ビルド番号(17-01-200-147)からの改版内容は以下になります。

#### 新規機能

- キットティングツールで以下の設定ができるよう機能追加
  - 各音量(メディア・アラーム・通知)の最小/最大値の設定
  - USB デバイス接続時の接続許可ポップアップを表示しない機能を追加
  - APN 設定を変更・削除可能にする
  - カスタマイズサイレントモード設定
- Panasonic Enterprise Launcher に PDF ファイルを表示できる機能を追加
- Panasonic Enterprise Launcher のパスワード変更にて確認用にパスワードを 2 度入力するように対応

## セキュリティ更新

- アンドロイドセキュリティパッチ(2022 年 05 月対応)  
<https://source.android.com/security/bulletin/2022-05-01>

## 改修課題

- イーサネットデバイス設定から、IP 設定を静的 IP に設定した場合、イーサネット接続ではなく Wi-Fi 接続が利用される事象を改善
- カメラ機能が無効になっているとバーコードリーダーが起動できない事象を改善
- 特定の USB カメラの VID/PID をアプリケーションから正しく取得できない事象を改善
- USB Type A(2nd USB Gadget)経由で USB カメラを利用した場合、USB カメラの音声録音されない事象を改善
- 端末電源再起動後、端末本体の micro SD カードスロット内の SD Card が認識しないことがある事象を改善
- ブラウザでダウンロードを高頻度で行うと、ブラウザ動作が遅くなる事象を改善
- FOTA によりソフトウェア更新をした際に、Bluetooth が On/Off を繰り返し Bluetooth デバイスに接続できないことがある事象を改善
- PC と端末の USB 接続時、USB の設定通知が表示されないことがある事象の改善
- 特定操作でアプリに連携したバーコードプロファイルに切り替わらない事象を改善
- 出荷時リセットを行うと SIM を認識しなくなるがある事象の改善