

\*\*\*\*\*  
\* JT-H581VT OSイメージ リリースノート \*  
\* リリース日：2013年12月16日以降に基本システム更新サービス提供サーバから配信致します。 \*  
\* 提供元：パナソニック システムネットワークス株式会社 \*  
\*\*\*\*\*

①ビルド番号  
08.0110

②適用対象機種  
1) JT-H581VTCAJ  
2) JT-H581VTCDJ

③改版内容

【08.0108からの修正点】

- 1) 機内モードに設定した状態で再起動するとBluetoothがONになる問題に対処しました。
- 2) Wi-Fiのプロキシ設定で「プロキシを不使用」欄への入力中に無応答になることがある問題に対処しました。
- 3) Wi-Fi詳細設定表示中に設定アプリが終了することがある問題に対処しました。
- 4) セキュリティパッチを適用しました。

④OSイメージファイル情報

適用対象機種	ファイル名	サイズ
1)および2)	PS000001A000000014520110_0108.dat	8,910,833

<ソフトウェア更新時の注意事項>

ソフトウェア更新を行う際は、以下の点にご注意の上、実施してください。

- ①実施前には必ずデータをバックアップしてください。ソフトウェア更新に失敗した際に、データを復元できない可能性があります。
- ②端末のバッテリーを十分（50%以上）に充電した上で実行してください。バッテリー残量が少ない場合には、更新を実行できません。
- ③microUSBケーブルでパソコンに接続（MTP接続、ADB接続）しない状態で実施してください。接続した状態でソフトウェアを更新すると、更新に失敗する場合があります。

以上