

CF-SX/SZ/XZ シリーズ(*詳細下記) ホイールパッド挙動改善ツール適用手順書

公開日 2017/07/18

本書では、下記機種種のホイールパッド挙動の改善ツールを適用する手順について説明しています。

本書ではホイールパッド挙動の改善ツールについて、以降「挙動改善ツール」と呼びます。

(*対象機種

- ・ CF-XZ6 シリーズ
- ・ CF-SZ6 シリーズ
- ・ CF-SZ5 シリーズ
- ・ CF-SX4 シリーズ アジアモデル

ホイールパッド挙動の改善は下記の流れで行います。

1. 挙動改善ツールのダウンロードと展開
2. 挙動改善ツールの適用

【ご注意】

- ・「挙動改善ツールのダウンロードと展開」を行う際は、必ず「**管理者**」権限のユーザーでサインインしてください。
- ・ユーザーアカウントが複数ある場合は、それぞれのアカウントで「挙動改善ツールの適用」を実施してください。

1. 挙動改善ツールのダウンロードと展開

ダウンロードページに掲載されているプログラム

(Setreg_Wheel_TouchPad_V100L10.exe) をダウンロードした後、対象機種 of Windows 上で実行し、作業用フォルダーにファイルを展開します。

- (1) ダウンロードした Setreg_Wheel_TouchPad_V100L10.exe ファイルをダブルクリックして実行します。

プログラムのアイコンは、下図のように表示されます。



- (2) 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら、[はい]をクリックします。
- (3) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、[はい(Y)]をクリックしてください。
- (4) 展開先フォルダーを設定する画面が表示されます。作業用フォルダーは、プログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。(変更する場合は、必ず、本体のハードディスク上のフォルダーを指定してください)
展開先フォルダーは標準では「c:\util\2\tools\Setreg_Wheel_TouchPad」が設定されています。
[OK]をクリックしてください。




しばらくすると展開が完了し、展開されたフォルダーが開きます。(展開が完了するには約 20 秒程度かかります)

2. 挙動改善ツールの適用

展開されたファイルの中の挙動改善ツールを実行します。

- (1) 挙動改善ツールが展開されたフォルダー
(標準では c:\util2\tools\Setreg_Wheel_TouchPad) をエクスプローラで開きます。
- (2) setreg_Wheel_Touch_Pad (ファイルの種類は VBScript Encoded Script ファイルと表示される。拡張子付きでファイル名表示の場合は setreg_Wheel_Touch_Pad.vbe) のアイコンをダブルクリックします。



- (3) "Setup Finished" または "Change Setup" メッセージが表示されます。どちらのメッセージも設定変更が成功したことを示します。
- (4) ユーザーアカウントを一旦サインアウトして、再度サインインします。システムの再起動は、必要ありません。