

# Panasonic FZ-N1 更新ソフトウェア

## リリースノート

### 1. 概要

対象機種	FZ-N1EJ*AZKJ FZ-N1EJ*AZDJ (9.0)
ビルド番号	16-03-005-011
対象 OS	9.0 (Pie)
登録名	OP0000190100000051630500_0011.dat
Android8.1*から 9.0 へのアップデート 登録名 *ビルド番号 15-03-005-026	OP00001901000000530502601102P.dat
PC 用 PaRC ツールバージョン	5.0.3.0
PC 用 Web Console バージョン	1.1.0.0
OEM Config アプリケーションバージョン (Google Play 掲載アプリケーション)	5.0.0
対応 Software Integrator API Documents バージョン	1.3

### 2. お知らせ

ビルド番号が 16-03-005-011 以降の端末に対して、16-03-005-011 よりも前のビルド番号へのダウングレード出来ません

### 3. 改版内容

ビルド番号 (16-03-005-010) からの改版内容は以下になります。

#### **新規機能**

- ・ 設定の"ディスプレイ"にデイライトモード(屋外などの明るい場所での視認性向上のために液晶の色味を変更できる機能)を追加
- ・ セットアップウィザードの初期画面でバーコードデータを使ってステージングできる機能を追加
- ・ キットティングツールで以下の設定ができるよう機能追加

- カスタムサイレントモードの設定
- 文字入力アプリ (IME) の有効無効設定
- ディスプレイの設定項目「画面を暗くする」の設定
- 通知音量の初期値を Level5 から Level3 に変更

## **セキュリティ更新**

- アンドロイドセキュリティパッチ (2021 年 4 月対応)  
<https://source.android.com/security/bulletin/2020-04-01>

## **改修課題**

- 連続してバーコードの読取りを行った際に読取り処理が停止する課題の修正
- 端末内のアプリケーションによって負荷が高い処理が行われた際にアプリケーションが応答でなくなる事象の改善
- 過度なバーコードの連続読取試験のなかで、稀にバーコードライブラリの処理が停止することがある問題を改善
- 設定情報ファイルが不正な場合に Panasonic 表示画面でフリーズする課題の修正
- 1 月製造された電池のシリアル情報が正しく表示できない課題の修正
- Wi-Fi の設定ファイルが不正な場合に Panasonic 表示画面でフリーズする課題の修正
- 端末起動時に電池認証エラーを誤検出し LED が点滅する問題を改善
- Ethernet 接続されたクレードルに搭載した際、まれに 端末が Ethernet を検知できないことがある問題を改善
- キットングアプリケーションから APN 設定時に APN\_TYPE 未指定の場合は、emergency を除くタイプを設定するよう修正
- インテントでアプリを無効化 (非表示) した後、再起動すると再度表示される問題を修正
- PaRC ツール以外で作成したデータ読み込み時にデータ処理で異常終了する問題を改善
- 連絡先アプリケーションからファイルコピーアプリケーションを使って連絡先が共有できない課題の修正
- Kiosk モードで設定メニューを抑止した状態で音量調整画面から設定メニューが起動できる課題の修正
- SOTI アプリから Android Enterprise へ移行するインテント発行時に自動エンロールが検出できない課題の修正
- ハードウェア診断アプリケーションの Battery Health のタイムスタンプが不正になる課題の修正