

Panasonic FZ-N1 更新ソフトウェア

リリースノート

1. 概要

対象機種	FZ-N1ED*AZKJ、FZ-N1ED*AZDJ (9.0) FZ-N1EK*AZKJ、FZ-N1EK*AZDJ (9.0)
ビルド番号	16-03-001-021
対象 OS	9.0 (Pie)
登録名	OP0000190100000051630100_0021.dat
Android8.1*から 9.0 へのアップデート 登録名 *ビルド番号 15-03-001-065	OP00001901000000530106502102P.dat
PC 用 PaRC ツールバージョン	6.0.4.0
PC 用 Web Console バージョン	1.20
OEM Config アプリケーションバージョン (Google Play 掲載アプリケーション)	6.0.0
対応 Software Integrator API Documents バージョン	1.6

2. お知らせ

ビルド番号が 16-03-001-021 以降の端末に対して、16-03-001-021 よりも前のビルド番号へのダウングレード出来ません

3. 改版内容

ビルド番号 (16-03-001-017) からの改版内容は以下になります。

新規機能

- Intent 経由で USB デバイス接続時の接続許可ポップアップを表示しないようにする処理を追加
- Intent 経由で AOSP Android keyboard 設定を設定変更ができるようにする処理を追加
- Panasonic Enterprise Launcher のパスワード変更にて確認用にパスワードを 2 度入力するように対応

- Panasonic Enterprise Launcher に PDF ファイルを表示できる機能を追加

セキュリティ更新

- アンドロイドセキュリティパッチ (2022 年 5 月対応)
<https://source.android.com/security/bulletin/2022-05-01>

改修課題

- カメラ機能が無効になっているとバーコードリーダーが起動できない事象を改善
- Device Management アプリで USB ポートの動作を microUSB にポート設定してもチャージングカップで充電を先に行うと USB 認識しない事象を改善
- バッテリーの充放電を繰り返しても、Battery Health が 100%を表示し続けることがある事象を改善
- Panasonic Enterprise Launcher でダイアログ表示中に画面 ON/OFF すると終了する事象を改善
- 開発者オプションの「充電中スリープしない」設定を有効、かつ、充電中の場合に、電源ボタンを押しても画面が消えない事象を改善
- 特定の USB カメラの VID/PID をアプリケーションから正しく取得できない事象を改善
- ブラウザでダウンロードを高頻度で行うと、ブラウザ動作が遅くなる事象を改善
- 特定操作でアプリに連携したバーコードプロフィールに切り替わらない事象を改善