

Panasonic FZ-S1 更新ソフトウェア

リリースノート

1. 概要

対象機種	FZ-S1AD***AJ FZ-S1AK***AJ FZ-S1AJ***AJ
ビルド番号	17-01-200-174
対象 OS	Android™ 10
登録名	DP1907_1701200000_174.zip
PC 用 PaRC ツールバージョン	6.0.4.0
PC 用 Web Console バージョン	1.2.0.0
OEM Config アプリケーションバージョン (Google Play 掲載アプリケーション)	6.3.0
ソフトウェアインテグレータ API ドキュメント	1.8

2. お知らせ

ビルド番号が 17-01-200-174 以降の端末に対して、17-01-200-174 よりも前のビルド番号へのダウングレード出来ません

3. 改版内容

ビルド番号(17-01-200-169)からの改版内容は以下になります。

セキュリティ更新

- アンドロイドセキュリティパッチ(2023 年 01 月対応)
<https://source.android.com/security/bulletin/2023-01-01>

改修課題

- Button Handler に UserButtonService が設定されている時に、まれに音量ボタンが押され続けた状態になる事象の改善

- モバイルネットワークおよびイーサネット同時接続時に、アプリケーションからイーサネットの IP が取得できない事象を改善
- 電源 OFF プロセス中にまれに再起動してしまう問題を改善
- Device Policy Manager API で APN 設定すると DNS 名前解決ができない事象を改善
- クレードルから端末から外した際に、LED インジケーターが橙点灯継続する事象を改善
- 端末起動中にまれに再起動が発生する事象を改善
- 全画面にて動画再生を長時間行くと、端末が再起動する事象を改善
- 端末再起動後に USB ストレージを認識しないことがある事象を改善