

Panasonic FZ-N1 更新ソフトウェア

リリースノート

1. 概要

対象機種	FZ-N1ESQAZPJ FZ-N1ESRAZPJ
ビルド番号	18-03-006-006
対象 OS	Android™ 11
登録名	DP2105_1803006000_006.zip
PC 用 PaRC ツールバージョン	6.0.5.0
PC 用 Web Console バージョン	1.3.0.0
OEM Config アプリケーションバージョン (Google Play 掲載アプリケーション)	6.4.0
ソフトウェアインテグレータ API ドキュメント	1.9

2. お知らせ

ビルド番号が 18-03-006-006 以降の端末に対して、18-03-006-006 よりも前のビルド番号へのダウングレード出来ません

3. 改版内容

ビルド番号(18-03-001-005)からの改版内容は以下になります。

新規機能

- ・ 差分デルタファイルによるソフトウェア更新を MDM 経由(Intent 経由)で実行できるように対応
- ・ Intent 経由で予約した日時にソフトウェア更新が実行できるよう機能を追加
- ・ Intent 経由でアプリのデータとキャッシュを消去できるように設定アプリに追加
- ・ タスクメニューのスクリーンショットボタンを無効化できるように対応
- ・ Panasonic Enterprise Launcher の機能拡充(アプリアイコンの並び、画像、サイズのカスタマイズ等)

セキュリティ更新

- アンドロイドセキュリティパッチ(2023年12月対応)
<https://source.android.com/docs/security/bulletin/2023-12-01>

改修課題

- Button Handler に UserButtonService が設定されている時に、まれに音量ボタンが押され続けた状態になる事象を改善
- 端末再起動後に USB ストレージを認識しないことがある事象を改善
- 電源 ON 後、Panasonic ロゴが点滅し端末が起動しない事象を改善
- バッテリー容量サイズを正しく識別できない事象を改善
- SD カードストレージ内のファイル数が多い場合に、端末起動が出来ない事象を改善
- 画面ロックのパスワードから None に変更しても、端末起動時に前回設定したパスワード入力を求められる事象を改善
- FOTA が成功しても「ソフトウェア更新に失敗しました」とエラーメッセージが表示される事象を改善
- 端末スリープ(LCD OFF)時から復帰後、アプリが終了していることがある事象を改善
- NFC カードをかざし続けるとアプリが強制終了する事象を改善
- バーコード読み込みの際に稀に読み込みできなくなる事象を改善
- LAN ケーブル挿抜後、プロキシを経由しなくなる事象の改善
- クイック設定パネルの編集が電源再起動で初期化される事象を改善