

## Sierra Wireless Mobile Broadband Driver Package、DevUp Service 3

### アップデート手順書

本書では、Sierra Wireless Mobile Broadband Driver Package と DevUp Service 3 をアップデートする手順について説明します。

#### 【ご注意】

- ・ 対象機種、対象 OS 以外では、Sierra Wireless Mobile Broadband Driver Package と DevUp Service 3 のアップデートを行えません。ご使用の機種が対象機種であることを今一度ご確認ください。
- ・ アップデートを実行する際は、必ず「**管理者**」の権限のユーザーでサインインしてください。（ユーザーの切り替え機能を使わずにコンピューターの管理者の権限でサインインして操作してください。）
- ・ **ウイルス駆除ソフトウェア等が常駐している場合は、常駐を解除してください。（Sierra Wireless Mobile Broadband Driver Package と DevUp Service 3 のアップデート完了後には元にお戻しください。）**

#### 【お願い】

アップデートを行う際には、以下の事項をお守りください。

- ・ AC アダプター、および十分に充電されたバッテリーパックを接続しておいてください。
- ・ ネットワークに接続している場合は切断しておいてください。（アップデートプログラムのダウンロード時を除く。）
- ・ LAN ケーブルは外してください。（アップデートプログラムのダウンロード時を除く。）
- ・ USB 機器等の周辺機器はすべて外してください。
- ・ アップデートプログラム以外のアプリケーションソフトはすべて終了してください。


#### 【アップデート方法】


Sierra Wireless Mobile Broadband Driver Package と DevUp Service 3 のアップデートは下記の流れで行います。

1. Sierra Wireless Mobile Broadband Driver Package のアップデート要否確認
2. アップデートプログラムのダウンロードと展開
3. 旧バージョンの Sierra Wireless Mobile Broadband Driver Package のアンインストール
4. 新バージョンの Sierra Wireless Mobile Broadband Driver Package と DevUp Service 3 のインストール
5. アップデート後の確認

**アップデートは、必ず最後まで行ってください。途中で中断した場合、正常動作は保証されません。**

## 1. Sierra Wireless Mobile Broadband Driver Package のアップデート要否確認

- (1)  (スタートボタン) を右クリックします。
- (2) 表示されたメニューの[アプリと機能]をクリックします。
- (3) [Sierra Wireless Mobile Broadband Driver Package]をクリックし、表示されるバージョンを確認してください。




- ・ バージョンが「7.80.5184.0007」より古い場合（「7.76.5070.0003」等の場合）  
Sierra Wireless Mobile Broadband Driver Package のアップデートが必要です。
- ・ バージョンが「7.80.5184.0007」の場合、または、それより新しい場合  
Sierra Wireless Mobile Broadband Driver Package はアップデート済みです。（アップデートは不要です。）


Sierra Wireless Mobile Broadband Driver Package のアップデートが必要な場合、「2. アップデートプログラムのダウンロードと展開」にお進みください。

## 2. アップデートプログラムのダウンロードと展開

- (1) アップデートプログラムをダウンロードしてください。
- (2) ダウンロードしたアップデートプログラムをダブルクリックして実行します。「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。
- (3) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、[はい]をクリックしてください。
- (4) 展開先フォルダを設定する画面が表示されます。展開先フォルダは、プログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。  
(標準では c:\util2\drivers\wwan\_7.80.5184)
- (5) [OK]をクリックします。しばらくして展開が完了すると、展開先フォルダが開きますので、そのままお待ちください。(展開先フォルダが開くまで 1 分以上かかる場合があります。)

## 3. 旧バージョンの Sierra Wireless Mobile Broadband Driver Package のアンインストール

- (1) ネットワークに接続している場合は切断してください。
- (2)  (スタートボタン)を右クリックします。
- (3) 表示されたメニューの[アプリと機能]をクリックします。
- (4) [Sierra Wireless Mobile Broadband Driver Package]をクリックし、[アンインストール]をクリックします。



(5) 「このアプリとその関連情報がアンインストールされます。」と表示されたら、[アンインストール]をクリックします。「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。

(6) [アンインストール]をクリックします。



(7) [完了]をクリックします。



#### 4. 新バージョンの Sierra Wireless Mobile Broadband Driver Package と DevUp Service 3 のインストール


- (1) アップデートプログラムの展開先フォルダ（標準では c:\util2\drivers\wwan\_7.80.5184）内の [Pinstall]（拡張子を表示している場合は [Pinstall.bat]）を右クリックし、[管理者として実行] をクリックします。「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい] をクリックします。
- (2) 「C:\windows\System32\cmd.exe」画面が表示され、Sierra Wireless Mobile Broadband Driver Package と DevUp Service 3 がインストールされます。しばらくすると「xxx 秒待っています。終了するには CTRL+C を押してください...」というメッセージが表示されます。**表示される秒数が 0 秒になり、****「C:\windows\System32\cmd.exe」画面が自動で消えるまでそのままお待ちください。**（「C:\windows\System32\cmd.exe」画面が自動で消えるまで 5 分以上かかります。）



- (3) 「C:\windows\System32\cmd.exe」画面が消えたら、コンピューターを再起動します。

## 5. アップデート後の確認

- (1) 「1. Sierra Wireless Mobile Broadband Driver Package のアップデート要否確認」と同手順で、Sierra Wireless Mobile Broadband Driver Package がアップデート済みであることを確認してください。
- (2) アップデートプログラムの展開先フォルダ（標準では c:\util2\drivers\wwan\_7.80.5184）内の [CheckDevUp3Version]（拡張子を表示している場合は [CheckDevUp3Version.bat]）を右クリックし、[管理者として実行] をクリックします。「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい] をクリックします。
- (3) 「DevUp Service 3:」の下に「V2.02L10 M00」と表示され、「DevUp Service 3 Config:」の下に「V3.02L10M00」と表示されることを確認してください。



```
管理者: C:\WINDOWS\System32\cmd.exe
DevUp Service 3:
V2.02L10 M00
DevUp Service 3 Config:
V3.02L10M00
続行するには何かキーを押してください...
```

以上でアップデート作業は完了です。